



# K R A G E S

## H o l z i n d u s t r i e

Hohe-Schaar Str.44 21107 Hamburg

### Sortierungsbestimmungen für Schwedische Kiefern Hobeldielen “Hammonia Siljan”

#### II. Wahl, Verlegung muß gewährleistet sein

<u>Merkmal</u>	<u>Kommentar</u>
Frischer Ast und Schwarzastigkeit	darf vorkommen
Rindenastigkeit	darf vorkommen
Astlöcher	dürfen vorkommen
Ausgeschlagene Kantenäste	dürfen vorkommen
Kantenkrümmung	max. 10 mm auf 2 m Länge
Druckholz und Drehwuchs	darf in begrenztem Umfang vorkommen
Harzgallen	dürfen vorkommen
Rindentaschen, Rotfäule, Bläue	dürfen nicht vorkommen
Überwallungsstellen und Blaustreifen	dürfen vorkommen
Insektenschäden	nicht zulässig
Risse	dürfen vorkommen, jedoch nicht durchgehend
Ungehobelte Flächen	zulässig in begrenztem Umfang
Hantierungsschäden	auf Oberseite unzulässig, sonst zulässig wenn Funktion nicht beeinträchtigt
Wölbung	darf vorkommen, max. bis 3 mm
Baumkante	auf der Oberseite unzulässig
Markstrahl	zulässig
Techn. Fehler und Dimensionsfehler	Breitendifferenz max. 1 mm auf 2 m Winkelfehler bis max 0,5 mm zulässig
Stirrspundung	darf bis 10 % der Menge fehlen oder fehlerhaft sein

**Hinweis: Bei allen Fehlern ist das Gesamtbild der Fläche zu sehen, nicht die einzelne Diele. Es handelt sich um ein natürlich gewachsenes Produkt und mit jeder verlegten Fläche entsteht ein neues, einmaliges Bild.**

# MHD Kiefer-Fichte 2. Wahl / B-Sortierung Sortierbeschreibung

## 2. Wahl / B-Sortierung

Frischer Ast	▶ darf vorkommen
Schwarzastigkeit	▶ darf vorkommen
Rindenast	▶ darf vorkommen
Astlöcher	▶ dürfen vorkommen
Ausgeschlagene Äste	▶ dürfen vorkommen
Kantenkrümmung	▶ darf vorkommen im gewissen Umfang
Druckholz	▶ darf in begrenztem Umfang vorkommen, ein geringer Teil Drehwuchs darf ebenfalls vorkommen
Harzgallen	▶ dürfen vorkommen
Rindentaschen, Vertiefung an: Überwallungsstellen, Rotfäule, Feste Fäule, Bläue	▶ Rindentaschen, Rotfäule und feste Fäule dürfen nicht vorkommen. Bläuestreifen sowie Vertiefungen an Überwallungsstellen dürfen vorkommen
Insektenschäden	▶ dürfen nicht vorkommen
Risse	▶ dürfen in begrenztem Umfang an der Oberfläche vorkommen, jedoch nicht durchgehend
Ungehobelte Fläche	▶ dürfen vorkommen im gewissen Umfang
Hantierungsschäden	▶ dürfen nicht vorkommen
Wölbung	▶ darf vorkommen
Baumkante	▶ darf auf der Oberfläche nicht vorkommen
Markstrahl	▶ darf vorkommen
Techn. Fehler und Dimensionsfehler	▶ Breiten- und Stärkendifferenzen von 1 mm auf 2 m dürfen vorkommen, Winkelfehler von max. 0,5 mm sind erlaubt
Stirnspondung	▶ darf bei max. 10% fehlen

**Die Verlegung muss gewährleistet sein!**

### HINWEIS

Bei allen Fehlern ist jedoch das Gesamtbild der Fläche zu sehen und nicht die einzelne Diele. Es handelt sich um einen natürlich gewachsenen Massivholzfußboden, der mit jeder verlegten Fläche ein neues Bild prägt.